




Prerequisiti di connessione FA100–Inim Cloud e accesso da App/Software

Dispositivo FA100

- Installare il modulo opzionale di connettività FA100LAN o FA100WiFi
- Aggiornare il firmware del dispositivo alla release 1.00.02.00 tramite uso di aggiornatore FA100 Updater release 1.00.04.00, disponibile su Service Previdia


Software

- Aggiornare il software FA Studio alla versione 1.3.0.0 disponibile sul sito o tramite live update

App

- Aggiornamento alla versione 2.6 disponibile sugli store Google Play e App Store

Changelog



Firmware FA100

- Aggiunto il supporto a Inim Cloud
- Modalità di servizio / esclusione dei rivelatori: aggiunta la visualizzazione "attivato da altri mezzi" e correzione di bug; aggiunto l'accesso anche per l'Utente, oltre che per l'Installatore
- Aggiunta la programmazione del fuso orario dal menu
- Aggiunta richiesta di salvataggio all'uscita dalle schermate di impostazione
- Correzioni di bug minori e miglioramenti, in particolare nelle comunicazioni Ethernet e Wi-Fi



Software FA Studio

- **Aggiunte:**
 - Programmazione dei dispositivi Inim Cloud
 - Gestione della configurazione del dispositivo per la connessione a Inim Cloud
 - Aggiornamento del database delle soluzioni per supportare le funzionalità cloud
 - Evento nel registro dati (guasto connessione Cloud)
- **Ottimizzazioni:**
 - Migliorate le prestazioni nella visualizzazione dei grafici del logger dei rivelatori